

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

ОТЧЕТ

об устранении нарушений по предписанию

по результатам профилактического визита отдела надзорной и профилактической работы
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
№ 2408/010-78/999/ПВПр от 28.08.2024

На основании предписания № 2408/010-78/999/ПВПр от 28.08.2024, были предприняты меры по устранению следующих нарушений:

Объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора, Самойловой Елене Валерьевне заведующему хозяйством, ответственной за пожарную безопасность в ДООУ в связи с выявленными нарушениями во время проверки (приказ № 60/5к от 30.08.2024).

1 В лестничной клетке №1 для покрытия пола применен материал (масляная краска, линолеум) с показателем пожарной опасности более чем В2, Д3, Т2, РП2 не представлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности В2, Д3, Т2, РП2 для пола. Подана заявка на определение объема работ и составления сметы в «Службу заказчика», планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

2 В музыкальном зале для покрытия пола применен материал (паркетная доска) с показателем пожарной опасности, не имеющим подтверждения его соответствия нормам требования пожарной безопасности. Подана заявка на определение объема работ и составления сметы в «Службу заказчика», планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

3 В лестничной клетке №2 для покрытия пола применен материал (масляная краска, линолеум) с показателем пожарной опасности более чем В2, Д3, Т2, РП2 не представлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности В2, Д3, Т2, РП2 для пола. Подана заявка на определение объема работ и составления сметы в «Службу заказчика», планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

4 Наружные лестницы расположены на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов. Подана заявка на определение объема работ и составления сметы в «Службу заказчика», на установку окон противопожарных (не открываемых), планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

5 При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем вентиляции в помещении пищеблока. Подана заявка на определение объема работ и составления сметы в «Службу заказчика», планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

6 В групповой ячейке для покрытия пола применен материалы (паркетная доска) с показателем пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1 не представлена документация на отделочные материалы. Подана заявка на определение объема работ и

составления сметы в «Службу заказчика», планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

7 Транзитный воздуховод в помещении пищеблока, подсобном помещении не имеет ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 45 и нормально открытого клапана на пересечении воздуховодом ограждающей конструкции шахты. Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений пищеблока, планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

8 В здании детского сада не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями нормативных документов. Разработана проектно-сметная документация на установку системы аварийного освещения, планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

9 В административном помещении для покрытия пола применены материалы (линолеум, ковер) с показателем пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП2, для отделки стен применены материалы из древесины с показателями пожарной опасности более чем Г1, В2, Д2, Т2. Подана заявка на определение объема работ и составления сметы в «Службу заказчика», планируемый срок устранения 01.06.2025 (при наличии финансирования).

Заведующий

Л.И.Дубовик